

FIDCARBON UNDER 300 H5240

PROCEDURA DI APPLICAZIONE

1. Tracce metalliche
2. Applicare il prodotto su superfici pulite, asciutte e prive di impurità. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 5°C e che l'umidità relativa sia inferiore al 70%.
3. Applicare il prodotto con un rullo a pelo lungo, assicurandosi di coprire uniformemente la superficie. Evitare di sovrapporre le tracce.
4. Dopo la prima applicazione, attendere che il prodotto si asciughi completamente prima di applicare la seconda dose.
5. Ripetere l'applicazione fino a quando la superficie è completamente ricoperta.
6. Dopo la seconda applicazione, attendere che il prodotto si asciughi completamente prima di applicare la terza dose.
7. Per l'applicazione di FIDCARBON UNDER 300 H5240, sono adatti i seguenti strumenti: rullo a pelo lungo, pennello a setole dure, spatola.

Note:

- La superficie deve essere pulita e priva di impurità.
- Il prodotto deve essere applicato in strati sottili e uniformi.
- Il prodotto deve essere applicato in strati sottili e uniformi.
- Il prodotto deve essere applicato in strati sottili e uniformi.

