

Comune di **ROVETTA**

Provincia di Bergamo

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA
"A. MORO" MEDIANTE COIBENTAZIONE DELLE FACCIATE
ESTERNE PER UN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

03. **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Il Progettista

Il RUP

ROVETTA, 27 maggio 2022

Indice

Figura 1 - Lato Nord.....	4
Figura 2 - Ingresso.....	4
Figura 3 - Ingresso.....	5
Figura 4 - Lato Nord.....	5
Figura 5 - Spigolo Nord - Est.....	6
Figura 6 - Spigolo Nord - Est.....	6
Figura 7 - Lato Est.....	7
Figura 8 - Scala lato Est.....	7
Figura 9 - Lato Es (Polizia Locale).....	8
Figura 10 - Lato Est (Biblioteca).....	8
Figura 11 - Lato Est (Archivio).....	9
Figura 12 - Lato Est.....	9
Figura 13 - Angolo Sud - Ovest (Magazzini).....	10
Figura 14 - Lato Ovest.....	10
Figura 15 - Lato Ovest.....	11
Figura 16 - Angolo Nord - Ovest.....	11
Figura 17 - Rampa disabili esistente.....	12
Figura 18 - Lato Sud (interno Est).....	12
Figura 19 - Lato Sud (interno Ovest).....	13
Figura 20 - Serramenti.....	13
Figura 21 - Davanzali in lamiera (da rimuovere).....	14
Figura 22 - Davanzali in pietra (da rimuovere).....	14
Figura 23 - Grondino in lamiera.....	15
Figura 24 - Grondino in lamiera (da rimuovere).....	15
Figura 25 - Finestre scala scuola.....	16
Figura 26 - Cassonetto contatore metano lato Est (rimozione).....	16
Figura 27 - Scala di sicurezza lato Ovest (oggetto di rimozione e riposa).....	17
Figura 28 - Tettuccio su uscita di sicurezza lato Ovest (oggetto di rimozione e riposa).....	17
Figura 29 - Ingresso magazzino comunale Lato Ovest.....	18
Figura 30 - Davanzale esistente tipo (da rimuovere).....	18
Figura 31 - Telaio spalle finestre esistenti (da isolare).....	19

Figura 32 - Pozzetto pluviale tipo (spostamento e revisione)	19
Figura 33 - Pozzetto sifone acque nere (da spostare).....	20
Figura 34 - Pozzetto rete elettrica (da demolire)	20
Figura 35 - Contatori (da spostare).....	21
Figura 36 - Quadro generale (da spostare)	21
Figura 37 - Tamponamento tettuccio ingresso (rimozione e rifacimento)	22
Figura 38 - Lamiera parapetto copertura	22
Figura 39 - Copertura con padiglioni (posa nuova impermeabilizzazione).....	23
Figura 40 - Copertura zona ingresso e macchine (posa nuova impermeabilizzazione)	23
Figura 41 - Bacheca e ingresso Polizia Locale (oggetto di rimozione e riposa).....	24
Figura 42 - Corpo esterno condizionatore (oggetto di rimozione e riposa).....	24
Figura 43 - Manichetta incassata e relativa targa (oggetto di rimozione e riposa)	24
Figura 44 - Telecamera di sicurezza Polizia Locale (oggetto di rimozione e riposa).....	25
Figura 45 - Supporto bandiere (oggetto di rimozione e riposa).....	25
Figura 46 - Ricevitore (oggetto di rimozione e riposa).....	25
Figura 47 - Scatola di derivazione esterna (oggetto di rimozione e riposa).....	26
Figura 48 - Faro e sirena zona ingresso (oggetto di rimozione e riposa).....	26



Figura 1 - Lato Nord



Figura 2 - Ingresso



Figura 3 - Ingresso



Figura 4 - Lato Nord



Figura 5 - Spigolo Nord - Est



Figura 6 - Spigolo Nord - Est



Figura 7 - Lato Est



Figura 8 - Scala lato Est



Figura 9 - Lato Es (Polizia Locale)



Figura 10 - Lato Est (Biblioteca)



Figura 11 - Lato Est (Archivio)



Figura 12 - Lato Est



Figura 13 - Angolo Sud - Ovest (Magazzini)




Figura 14 - Lato Ovest




Figura 15 - Lato Ovest



Figura 16 - Angolo Nord - Ovest




Figura 17 - Rampa disabili esistente



Figura 18 - Lato Sud (interno Est)



Figura 19 - Lato Sud (interno Ovest)



Figura 20 - Serramenti



Figura 21 - Davanzali in lamiera (da rimuovere)



Figura 22 - Davanzali in pietra (da rimuovere)



Figura 23 - Grondino in lamiera




Figura 24 - Grondino in lamiera (da rimuovere)




Figura 25 - Finestre scala scuola



Figura 26 - Cassonetto contatore metano lato Est (rimozione)




Figura 27 - Scala di sicurezza lato Ovest (oggetto di rimozione e riposa)



Figura 28 - Tettuccio su uscita di sicurezza lato Ovest (oggetto di rimozione e riposa)




Figura 29 - Ingresso magazzino comunale Lato Ovest



Figura 30 - Davanzale esistente tipo (da rimuovere)



Figura 31 - Telaio spalle finestre esistenti (da isolare)



Figura 32 - Pozzetto pluviale tipo (spostamento e revisione)



Figura 33 - Pozzetto sifone acque nere (da spostare)



Figura 34 - Pozzetto rete elettrica (da demolire)



Figura 35 - Contatori (da spostare)



Figura 36 - Quadro generale (da spostare)



Figura 37 - Tamponamento tettuccio ingresso (rimozione e rifacimento)



Figura 38 - Lamiera parapetto copertura



Figura 39 - Copertura con padiglioni (posa nuova impermeabilizzazione)



Figura 40 - Copertura zona ingresso e macchine (posa nuova impermeabilizzazione)



Figura 41 - Bacheca e ingresso Polizia Locale (oggetto di rimozione e riposa)



Figura 42 - Corpo esterno condizionatore (oggetto di rimozione e riposa)




Figura 43 - Manichetta incassata e relativa targa (oggetto di rimozione e riposa)




Figura 44 - Telecamera di sicurezza Polizia Locale (oggetto di rimozione e riposa)



Figura 45 - Supporto bandiere (oggetto di rimozione e riposa)



Figura 46 - Ricevitore (oggetto di rimozione e riposa)



Figura 47 - Scatola di derivazione esterna (oggetto di rimozione e riposa)




Figura 48 - Faro e sirena zona ingresso (oggetto di rimozione e riposa)

ROVETTA, 27 maggio 2022

Geometra Cristian Maj
