

# Comune di **ROVETTA**

Provincia di Bergamo

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA  
"A. MORO" MEDIANTE COIBENTAZIONE DELLE FACCIATE  
ESTERNE PER UN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

## **03.** **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** **REV. 1**

Il Progettista



Il RUP

ROVETTA, 19 settembre 2022



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**GEOMETRA CRISTIAN MAJ**  
COLLEGIO DEI GEOMETRI BERGAMO N. 4354  
C.F. MJACST87B17C800X  
Via Antonio Magri, 20 - ROVETTA (BG)  
Cell. 347.0449587  
[cristian.maj@geopec.it](mailto:cristian.maj@geopec.it)



CRISTIANMAJ  
GEOMETRA

# Indice

Figura 1 - Lato Nord.....	4
Figura 2 - Ingresso.....	4
Figura 3 - Ingresso.....	5
Figura 4 - Lato Nord.....	5
Figura 5 - Spigolo Nord - Est.....	6
Figura 6 - Spigolo Nord - Est.....	6
Figura 7 - Lato Est.....	7
Figura 8 - Scala lato Est.....	7
Figura 9 - Lato Es (Polizia Locale).....	8
Figura 10 - Lato Est (Biblioteca).....	8
Figura 11 - Lato Est (Archivio).....	9
Figura 12 - Lato Est.....	9
Figura 13 - Angolo Sud - Ovest (Magazzini).....	10
Figura 14 - Lato Ovest.....	10
Figura 15 - Lato Ovest.....	11
Figura 16 - Angolo Nord - Ovest.....	11
Figura 17 - Rampa disabili esistente.....	12
Figura 18 - Lato Sud (interno Est).....	12
Figura 19 - Lato Sud (interno Ovest).....	13
Figura 20 - Serramenti.....	13
Figura 21 - Davanzali in lamiera (da rimuovere).....	14
Figura 22 - Davanzali in pietra (da rimuovere).....	14
Figura 23 - Grondino in lamiera.....	15
Figura 24 - Grondino in lamiera (da rimuovere).....	15
Figura 25 - Finestre scala scuola.....	16
Figura 26 - Cassonetto contatore metano lato Est (rimozione).....	16
Figura 27 - Scala di sicurezza lato Ovest (oggetto di rimozione e riposa).....	17
Figura 28 - Tettuccio su uscita di sicurezza lato Ovest (oggetto di rimozione e riposa).....	17
Figura 29 - Ingresso magazzino comunale Lato Ovest.....	18
Figura 30 - Davanzale esistente tipo (da rimuovere).....	18
Figura 31 - Telaio spalle finestre esistenti (da isolare).....	19

Figura 32 - Pozzetto pluviale tipo (spostamento e revisione).....	19
Figura 33 - Pozzetto sifone acque nere (da spostare) .....	20
Figura 34 - Pozzetto rete elettrica (da demolire).....	20
Figura 35 - Contatori (da spostare) .....	21
Figura 36 - Quadro generale (da spostare).....	21
Figura 37 - Tamponamento tettuccio ingresso (rimozione e rifacimento) .....	22
Figura 38 - Lamiera parapetto copertura .....	22
Figura 39 - Copertura con padiglioni (posa nuova impermeabilizzazione).....	23
Figura 40 - Copertura zona ingresso e macchine (posa nuova impermeabilizzazione).....	23
Figura 41 - Bacheca e ingresso Polizia Locale (oggetto di rimozione e riposa)....	24
Figura 42 - Corpo esterno condizionatore (oggetto di rimozione e riposa) .....	24
Figura 43 - Manichetta incassata e relativa targa (oggetto di rimozione e riposa) .....	24
Figura 44 - Telecamera di sicurezza Polizia Locale (oggetto di rimozione e riposa).....	25
Figura 45 - Supporto bandiere (oggetto di rimozione e riposa).....	25
Figura 46 - Ricevitore (oggetto di rimozione e riposa).....	25
Figura 47 - Scatola di derivazione esterna (oggetto di rimozione e riposa) .....	26
Figura 48 - Faro e sirena zona ingresso (oggetto di rimozione e riposa).....	26





Figura 1 - Lato Nord



Figura 2 - Ingresso





Figura 3 – Ingresso



Figura 4 – Lato Nord





Figura 5 - Spigolo Nord - Est



Figura 6 - Spigolo Nord - Est





Figura 7 - Lato Est



Figura 8 - Scala lato Est





Figura 9 - Lato Es (Polizia Locale)



Figura 10 - Lato Est (Biblioteca)



Figura 11 - Lato Est (Archivio)



Figura 12 - Lato Est





Figura 13 – Angolo Sud – Ovest (Magazzini)



Figura 14 – Lato Ovest





Figura 15 - Lato Ovest



Figura 16 - Angolo Nord - Ovest





Figura 17 - Rampa disabili esistente



Figura 18 - Lato Sud (interno Est)





Figura 19 – Lato Sud (interno Ovest)



Figura 20 – Serramenti





Figura 21 - Davanzali in lamiera (da rimuovere)



Figura 22 - Davanzali in pietra (da rimuovere)





Figura 23 – Grondino in lamiera



Figura 24 – Grondino in lamiera (da rimuovere)





Figura 25 - Finestre scala scuola



Figura 26 - Cassonetto contatore metano lato Est (rimozione)





Figura 27 – Scala di sicurezza lato Ovest (oggetto di rimozione e riposa)



Figura 28 – Tettuccio su uscita di sicurezza lato Ovest (oggetto di rimozione e riposa)






Figura 29 - Ingresso magazzino comunale Lato Ovest



Figura 30 - Davanzale esistente tipo (da rimuovere)





Figura 31 - Telaio spalle finestre esistenti (da isolare)



Figura 32 - Pozzetto pluviale tipo (spostamento e revisione)





Figura 33 - Pozzetto sifone acque nere (da spostare)



Figura 34 - Pozzetto rete elettrica (da demolire)





Figura 35 – Contatori (da spostare)



Figura 36 - Quadro generale (da spostare)





Figura 37 - Tamponamento tettuccio ingresso (rimozione e rifacimento)



Figura 38 - Lamiera parapetto copertura





Figura 39 - Copertura con padiglioni (posa nuova impermeabilizzazione)



Figura 40 - Copertura zona ingresso e macchine (posa nuova impermeabilizzazione)





Figura 41 - Bacheca e ingresso Polizia Locale (oggetto di rimozione e riposa)



Figura 42 - Corpo esterno condizionatore (oggetto di rimozione e riposa)




Figura 43 - Manichetta incassata e relativa targa (oggetto di rimozione e riposa)



Figura 44 - Telecamera di sicurezza Polizia Locale (oggetto di rimozione e riposa)



Figura 45 - Supporto bandiere (oggetto di rimozione e riposa)



Figura 46 - Ricevitore (oggetto di rimozione e riposa)





Figura 47 - Scatola di derivazione esterna (oggetto di rimozione e riposa)




Figura 48 - Faro e sirena zona ingresso (oggetto di rimozione e riposa)

ROVETTA, 19 settembre 2022

Geometra Cristian Maj