

Provincia di Brescia

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

Edificio scolastico:

I.I.S. "B.PASCAL - P. MAZZOLARI"

Ubicazione:

Comune di VEROLANUOVA, via Rovetta n. 29

Intervento:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Oggetto:

Documentazione fotografica stato di fatto

Scala:	Numero:	Fase/Pratica Edilizia:
-	R-11	Progetto Esecutivo
Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:		
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli		
R.U.P.:	Progettista:	Direttore Lavori:
arch. Daniela Massarelli	ing. Michele Martinelli	
Collaboratori:	Progettista Strutture:	Coordinatore Sicurezza:
ing. Giovanni Betti per.ind. Carlo Defant ing. Loris Filippi geom. Marco Papale		ing. Michele Martinelli (CSP)
Nome File:	Redatto da:	Verificato da:
DF	geom. Marco Papale	ing. Michele Martinelli
Data:	Data e Numero Revisione:	
30 giugno 2022	30 giugno 2022 - Rev. 00	

AREA
DEL
TERRITORIO



PROGETTO ESECUTIVO



Foto n.1 – Copertura in lamiera a falda con lucernai in sommità.



Foto n.2 – Copertura in lamiera piana con lucernai. A destra copertura in guaina bituminosa ardesiata.



Foto n.3 – Particolare canale di scolo acque meteoriche lungo il perimetro della copertura.



Foto n.4 – Punto di accesso alla copertura da blocco "C". Si nota la scala per il superamento di quota tra corpo "A" e i corpi "B" e "C"., di cui è prevista la sostituzione.



Foto n.5 – Zona centrale del corpo “C” dove sono collocati i balconi da risanare.



Foto n.6 – Corpo “C” a 3 livelli e a sinistra nella foto il volume della centrale termica.



Foto n.7 – Sulla destra nella foto la scala in muratura, a servizio dei piani primo e secondo, di cui è prevista la sostituzione con una nuova scala metallica.



Foto n.8 – Prospetto corpo "C" lato est. Di fronte il corpo "A" prospetto nord.



Foto n.9 – Particolare balcone corpo “C” da risanare



Foto n.10 – Parapetto su area pertinenziale del complesso scolastico, di cui è prevista la sostituzione con un nuovo parapetto regolamentare.



Foto n.11 – Parapetti presenti nei vani scala interni al fabbricato, di cui è prevista la sostituzione con nuovi parapetti regolamentari.



Foto n.12 – Al centro (porta blu): locale al piano seminterrato ad uso deposito, da riqualificare secondo normativa di prevenzione incendi.