

PROVINCIA DI BRESCIA

**SPBS 19 CONCESIO - OSPITALETTO -
CAPRIANO D/C
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE AL KM 0+215 IN COMUNE DI
CONCESIO**

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: H47H20000340003

ELABORATO: STATO ATTUALE - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DATA: Giugno 2021

FILE: 994

SCALA: ---

01.2

AGGIORNAMENTI:

RICHIEDENTE:



Provincia di Brescia

Provincia di Brescia
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO DELLE STRADE - EDILIZIA - SCOLASTICO E
DIREZIONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Enrica Savoldi

● **Ing. LORENZO AURI** ●

STUDIO D'INGEGNERIA

via Guido Da Suzzara, 18 - 46029 SUZZARA (MN)
Telfax 0376.525175 - @mail: studioauri@tin.it

Ing. Lorenzo AURI

Indice

Indice	3
Documentazione fotografica.....	5

Documentazione fotografica



Foto 1 – Impalcato lato nord



Foto 2 – Impalcato lato nord



Foto 3 - Impalcato lato sud



Foto 4 - Particolare barriera



Foto 5 - Vista impalcato da est



Foto 6 - Soletta campata lato est



Foto 7 - Soletta campata centrale



Foto 8 - Soletta campata centrale



Foto 9 - Soletta campata centrale



Foto 10 - Soletta campata lato ovest



Foto 11



Foto 12 - Danneggiamento soletta campata centrale, lato nord



Foto 13 - Danneggiamento soletta campata centrale - lato nord



Foto 14 - Particolare danneggiamento soletta



Foto 15 - Percolazioni e infiltrazioni dall'impalcato



Foto 16 - Pulvino spalla lato est



Foto 17 - Pulvino pila lato est



Foto 18 - Ammaloramento pilastri pila lato est



Foto 19 - Ammaloramento pilastri pila lato est



Foto 20



Foto 21 - Pulvino spalla lato ovest



Foto 22 - Spalla lato ovest



Foto 23 - Ammaloramento pilastro pila lato est



Foto 24 - Ammaloramento pulsino pila lato est



Foto 25 - Stratigrafia pavimentazione stradale



Foto 26 – Sondaggio sulla soletta



Foto 27 – Sondaggio sulla soletta



Foto 28 - Armatura soletta

Suzzara, luglio 2021

Ing. Lorenzo Auri
