



Hservizi S.p.A.

VIA PRIVATA BERNASCONI, 13 - 24039
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

MECCA ENGINEERING S.r.l.

VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 10/30, 24048 TREVIOLO (BG)

01	19/05/2023	AGGIORNAMENTO	GB		SC		NM	
Revisione	Data	Oggetto modifica	Nome	Firma	Nome	Firma	Nome	Firma
			Disegnato		Controllato		Approvato	

Committente:

COMUNE DI AMBIVERE

Via Dante Alighieri, 2



Progetto:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE
BANDO ILLUMINA

Oggetto:

TABELLA CENSIMENTO CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI
STATO DI FATTO

PROGETTO ESECUTIVO

Scala	--	IL PROGETTISTA	TAVOLA
File origine		TCSF REV01
Data prima emissione	08/02/2022		
Data ultima revisione	19/05/2023		
Sostituisce la tavola		
Disegnato da:	Per. Ind. S. Carminati		
Controllato da:	Per. Ind. N. Mecca	IL COMMITTENTE	Commessa
			2021-018

Numerazione		Qe	Ubicazione	Sostegno				Linea	Stato di fatto												
ID	Codice rilievo	Quadro di alimentazi one	Indirizzo	Geometria palo	Tipo palo	Tipo sbraccio	Stato conservazione	Tipologia linea	Armatura	Tipo di installazione	Note armatura ai fini del bando	Fonte luminosa	Potenza (W)	Diffusore	Conformi tà app legge regionale	Conformi tà di posa legge regionale	Altezza fuochi	Note			
1	Sn001	Q09	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
2	Sn002	Q09	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
3	Sn003	Q09	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
4	Sn004	Q09	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
5	Sn005	Q09	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	7	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
6	Sn006	Q09	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
7	Sn007	Q09	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
8	Sn008	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
9	Sn009	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5				
10	SN010	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5				
11	Sn011	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5				
12	Sn012	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5				
13	Sn013	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5				
14	Sn014	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5				
15	Sn015	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5				
16	Sn016	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5				
17	Sn017	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5				
18	Sn018	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5				
19	Sn019	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5				
20	Sn020	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
21	Sn021	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
22	Sn022	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
23	Sn023	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
24	Sn024	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
25	Sn025	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
26	Sn026	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
27	Sn027	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
28	Sn028	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
29	Sn029	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
30	Sn030	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
31	Sn031	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
32	Sn032	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
33	Sn033	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
34	Sn034	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
35	Sn035	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
36	Sn036	Q02	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	38	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
37	Sn037	Q09	Kennedy (Via)	Doppio sbraccio	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per miglior.prestazioni energ.+ temp.colore			
38	Sn037	Q09	Kennedy (Via)			A squadra	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.+ temp.colore			
39	Sn038	Q09	Kennedy (Via)	Doppio sbraccio	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.+ temp.colore			
40	Sn038	Q09	Kennedy (Via)			A squadra	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per miglior.prestazioni energ.+ temp.colore			
41	Sn039	Q09	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.+ temp.colore			
42	Sn040	Q09	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.+ temp.colore			
43	Sn041	Q09	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.+ temp.colore			
44	Sn042	Q09	Kennedy (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Esistente non rival.	LED	77	Vetro piano	Si	Si	6	Attr. Pedonale			
45	Sn043	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Esistente non rival.	LED	77	Vetro piano	Si	Si	6	Attr. Pedonale			
46	Sn044	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
47	Sn045	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
48	Sn046	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
49	Sn047	Q06	Moro (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
50	Sn048	Q06	Moro (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
51	Sn049	Q06	Moro (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
52	Sn050	Q06	Moro (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Da revisionare	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
53	Sn051	Q02	Moro (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Altro	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
54	Sn052	Q02	Moro (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Staffa a parete	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
55	Sn053	Q06	Moro (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	44	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore			
56	Sn054	Q06	Moro (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
57	Sn055	Q06	Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5				
58	Sn056	Q06	Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5				
59	Sn057	Q06	Moro (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
60	Sn058	Q06	Moro (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
61	Sn059	Q06	Moro (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
62	Sn060	Q06	Moro (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
63	Sn061	Q01	Moro (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
64	Sn062	Q01	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8				
65	Sn063	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
66	Sn064	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
67	Sn065	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
68	Sn066	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
69	Sn067	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
70	Sn068	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
71	Sn069	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
72	Sn070	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
73	Sn071	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
74	Sn072	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
75	Sn073	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
76	Sn074	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
77	Sn075	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	28	Vetro piano	Si	Si	4	sost.per miglior.prestazioni energ.(aggiunta sensore presenza) + temp.colore			
78	Sn076	Q09	ciclopedonale via Kennedy-Moro (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono														

[illegible]

169	Sn168	Q04	Da Vinci (Via)	Singolo sbraccio DX	Rastr-Fe/Zn	Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	10	
170	Sn169	Q04	Da Vinci (Via)	Singolo sbraccio DX	Rastr-Fe/Zn	Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	10	
171	Sn170	Q04	Da Vinci (Via)	Singolo sbraccio DX	Rastr-Fe/Zn	Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	10	
172	Sn171	Q04	Da Vinci (Via)	Singolo sbraccio DX	Rastr-Fe/Zn	Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	10	
173	Sn172	Q04	Da Vinci (Via)	Singolo sbraccio DX	Rastr-Fe/Zn	Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	10	
174	SN173	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
175	SN174	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
176	SN175	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
177	SN176	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
178	SN177	Q02	Garibaldi (ciclopedonale) (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
179	SN178	Q02	Garibaldi (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4.5	
180	SN179	Q02	Garibaldi (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4.5	
181	SN180	Q02	Garibaldi (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4.5	
182	Sn181	Q02	Garibaldi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	6.5	
183	Sn182	Q02	Garibaldi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	6.5	
184	Sn183	Q02	Garibaldi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	6.5	
185	Sn184	Q02	Garibaldi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	6.5	
186	Sn185	Q02	Garibaldi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	6.5	
187	Sn186	Q02	Garibaldi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	6.5	
188	Sn187	Q02	Garibaldi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	6.5	
189	Sn188	Q02	Garibaldi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	6.5	
190	Sn189	Q02	Garibaldi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	6.5	
191	Sn190	Q02	Garibaldi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	6.5	
192	Sn191	Q03	Buonarroti (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
193	Sn192	Q03	Buonarroti (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
194	Sn193	Q03	Buonarroti (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
195	Sn194	Q03	Buonarroti (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
196	Sn195	Q03	Buonarroti (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
197	Sn196	Q03	Buonarroti (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
198	Sn197	Q03	Buonarroti (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
199	Sn198	Q03	Buonarroti (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
200	Sn199	Q03	Buonarroti (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
201	Sn200	Q03	Buonarroti (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
202	Sn201	Q03	Buonarroti (Via)	Doppio sbraccio	Con-Fe/Zn	A squadra	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
203	Sn201	Q03	Buonarroti (Via)			A squadra	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
204	Sn202	Q03	Colombo (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	A squadra	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
205	Sn203	Q03	Colombo (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
206	Sn204	Q03	Colombo (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
207	Sn205	Q03	Pellico (Via)	Palo singolo	Con-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riqualificare	LED	52	Vetro piano	Si	Si	8	sost.per prest.illumin.non adeguate+temp.colore
208	Sn206	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	
209	Sn207	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	
210	Sn208	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	Problemi vegetazione
211	Sn209	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	Problemi vegetazione
212	Sn210	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	Problemi vegetazione
213	Sn211	Q07	Cattaneo (Via)	Singolo sbraccio DX	Rastr-Fe/Zn	Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro bombato	No	No	10	
214	Sn212	Q07	Cattaneo (Via)	Singolo sbraccio DX	Rastr-Fe/Zn	Curvo Fe/Zn	Da revisionare	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro bombato	No	No	9	
215	Sn213	Q07	Cattaneo (Via)	Singolo sbraccio DX	Rastr-Fe/Zn	Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro bombato	No	No	9	
216	Sn214	Q07	Cattaneo (Via)	Singolo sbraccio DX	Rastr-Fe/Zn	Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro bombato	No	No	9	
217	Sn215	Q07	Cattaneo (Via)	Triplo sbraccio 120A°	Rastr-Fe/Zn	Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro bombato	No	No	9	
218	Sn215	Q07	Cattaneo (Via)			Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro bombato	No	No	9	
219	Sn215	Q07	Cattaneo (Via)			Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro bombato	No	No	9	
220	Sn216	Q07	Cattaneo (Via)	Doppio sbraccio	Rastr-Fe/Zn	Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro bombato	No	No	9	
221	Sn216	Q07	Cattaneo (Via)			Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro bombato	No	No	9	
222	Sn217	Q07	Cattaneo (Via)	Doppio sbraccio	Rastr-Fe/Zn	Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro bombato	No	No	9	
223	Sn217	Q07	Cattaneo (Via)			Curvo Fe/Zn	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro bombato	No	No	9	
224	Sn218	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	
225	Sn219	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	
226	Sn220	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	
227	Sn221	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	
228	Sn222	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	
229	Sn223	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	
230	Sn224	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	
231	Sn225	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	
232	SN226	Q02	Marie Curie (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4	
233	SN227	Q02	Marie Curie (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4	
234	SN228	Q02	Marie Curie (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4	
235	SN229	Q02	Marie Curie (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4	
236	SN230	Q02	Marie Curie (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4	
237	SN231	Q02	Marie Curie (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4	
238	SN232	Q02	Marie Curie (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4	
239	SN233	Q02	Marie Curie (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4	
240	SN234	Q02	Marie Curie (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4	
241	SN235	Q02	Marie Curie (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4	
242	SN236	Q02	Marie Curie (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4	
243	SN237	Q02	Marie Curie (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4	
244	SN238	Q02	Marconi laterale (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4.5	
245	SN239	Q02	Marconi laterale (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4.5	
246	SN240	Q02	Marconi laterale (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4.5	
247	SN241	Q02	Marconi laterale (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4.5	
248	SN242	Q02	Marconi laterale (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4.5	
249	SN243	Q02	Marconi laterale (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4.5	
250	SN244	Q02	Marconi laterale (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	150	Vetro inclinato	No	No	4.5	
251	SN245	Q02	Marconi laterale (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare							

257	Sn253	Q01	Donizetti (Via)	Doppio sbraccio	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	Strade a 2 altezze diverse
258	Sn253	Q01	Donizetti (Via)			A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	
259	Sn254	Q01	Donizetti (Via)	Doppio sbraccio	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	
260	Sn254	Q01	Donizetti (Via)			A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	8	Strade a 2 altezze diverse
261	Sn255	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	9	
262	Sn256	Q01	Pascoli (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
263	Sn257	Q01	Pascoli (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	Problemi vegetazione
264	Sn258	Q01	Pascoli (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
265	Sn259	Q01	Pascoli (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
266	Sn260	Q01	Pascoli (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
267	Sn261	Q01	Pascoli (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
268	Sn262	Q01	Pascoli (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
269	Sn263	Q01	Pascoli (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
270	Sn264	Q01	Vittorio Emanuele (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Da verniciare	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
271	Sn265	Q01	Vittorio Emanuele (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Da verniciare	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
272	Sn266	Q01	Vittorio Emanuele (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Da verniciare	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
273	Sn267	Q01	Vittorio Emanuele (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Da verniciare	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	Problemi vegetazione
274	Sn268	Q01	Vittorio Emanuele (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Da verniciare	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
275	Sn269	Q01	Volta (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Da verniciare	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
276	Sn270	Q01	Volta (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Da verniciare	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
277	Sn271	Q01	Volta (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Da verniciare	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
278	Sn272	Q01	Volta (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Da verniciare	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
279	Sn273	Q01	Volta (Via)	Palo singolo	Rastr-Vern	Testa/palo	Da verniciare	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
280	Sn274	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	9	
281	Sn275	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	9	
282	Sn276	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	9	
283	Sn277	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	9	
284	Sn278	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	9	
285	Sn279	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	9	
286	Sn280	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	9	
287	Sn281	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	9	
288	Sn282	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	9	
289	Sn283	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	9	
290	Sn284	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	9	
291	Sn285	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	9	
292	Sn286	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	9	
293	Sn287	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	9	
294	Sn288	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	9	
295	Sn289	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	9	
296	Sn290	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	9	
297	Sn291	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riquilificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	9	
298	SN292	Q01	Ciclabile cimitero (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
299	SN293	Q01	Ciclabile cimitero (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
300	Sn294	Q01	Donatori di Sangue (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
301	Sn295	Q01	Donatori di Sangue (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
302	Sn296	Q01	Donatori di Sangue (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
303	Sn297	Q01	Donatori di Sangue (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
304	Sn298	Q01	Donatori di Sangue (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
305	Sn299	Q01	Donatori di Sangue (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
306	Sn300	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
307	Sn301	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
308	Sn302	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
309	Sn303	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
310	Sn304	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
311	Sn305	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
312	Sn306	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
313	Sn307	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
314	Sn308	Q01	delle Chieriche (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
315	Sn309	Q01	delle Chieriche (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
316	Sn310	Q01	delle Chieriche (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
317	Sn311	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
318	Sn312	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
319	Sn313	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
320	Sn314	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
321	Sn315	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
322	Sn316	Q01	Donizetti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
323	Sn317	Q01	8 marzo (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
324	Sn318	Q01	8 marzo (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
325	Sn319	Q01	8 marzo (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
326	Sn320	Q01	Mazzini (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
327	Sn321	Q01	Mazzini (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
328	Sn322	Q01	Mazzini (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
329	Sn323	Q01	Mazzini (Via)	Doppio sbraccio	Rastr-Fe/Zn	A squadra	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Raccordo (pipetta)	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
330	Sn323	Q01	Mazzini (Via)			A squadra	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Raccordo (pipetta)	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
331	Sn324	Q01	Mazzini (Via)	Palo singolo	Rastr-Fe/Zn	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
332	Sn325	Q01	Locatelli (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
333	Sn326	Q01	Locatelli (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
334	Sn327	Q01	Locatelli (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
335	Sn328	Q01	Locatelli (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
336	Sn329	Q01	Locatelli (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
337	Sn330	Q01	Locatelli (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
338	Sn331	Q01	Locatelli (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
339	Sn332	Q01	Locatelli (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riquilificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
340	SN333	Q01	Ciclabile cimitero (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
341	SN334	Q01	Ciclabile cimitero (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
342	SN335	Q01	Ciclabile cimitero (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riquilificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
343	SN336	Q01	Ciclabile cimitero (Via)	Palo singolo	Con-Vern													

345	SN338	Q01	Ciclabile cimitero (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
346	SN339	Q01	Ciclabile cimitero (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
347	SN340	Q01	Ciclabile cimitero (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
348	SN341	Q01	Ciclabile cimitero (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
349	SN342	Q01	Ciclabile cimitero (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
350	SN343	Q01	Ciclabile cimitero (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
351	Sn344	Q02	Don Sturzo (Piazza)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
352	Sn345	Q02	Don Sturzo (Piazza)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
353	Sn346	Q02	Don Sturzo (Piazza)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
354	Sn347	Q02	Don Sturzo (Piazza)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
355	Sn348	Q02	Kennedy (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
356	Sn349	Q02	Kennedy (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
357	Sn350	Q02	Beata Vergine del Castello (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
358	Sn351	Q02	Beata Vergine del Castello (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Aerea con tesata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
359	Sn352	Q02	Cavour (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
360	Sn353	Q02	Cavour (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
361	Sn354	Q02	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5.5	
362	Sn355	Q02	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5.5	
363	Sn356	Q02	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5.5	
364	Sn357	Q02	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5.5	
365	Sn358	Q02	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5.5	
366	Sn359	Q02	Cavour (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
367	Sn360	Q02	Cavour (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
368	Sn361	Q02	Ambiveri (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
369	Sn362	Q02	Cavour (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
370	Sn363	Q02	Fermi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
371	Sn364	Q02	Fermi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	4.5	
372	Sn365	Q02	Cavour (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
373	Sn366	Q02	Cavour (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
374	Sn367	Q02	Cavour (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
375	Sn368	Q02	Matteotti (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
376	Sn369	Q02	Matteotti (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
377	Sn370	Q02	Matteotti (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
378	Sn371	Q02	Matteotti (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
379	Sn372	Q02	Matteotti (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
380	Sn373	Q02	De Gasperi (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
381	Sn374	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
382	Sn375	Q02	Marconi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
383	Sn376	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
384	Sn377	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
385	Sn378	Q02	Marconi (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
386	Sn379	Q02	Torquato Tasso (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5.5	
387	Sn380	Q02	Torquato Tasso (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5.5	
388	Sn381	Q02	Torquato Tasso (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5.5	
389	Sn382	Q02	Torquato Tasso (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5.5	
390	Sn383	Q02	De Gasperi (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
391	Sn384	Q02	De Gasperi (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
392	Sn385	Q02	De Gasperi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
393	Sn386	Q02	De Gasperi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
394	Sn387	Q02	De Gasperi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
395	Sn388	Q01	Torquato Tasso (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
396	Sn389	Q01	Torquato Tasso (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
397	Sn390	Q01	Torquato Tasso (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
398	Sn391	Q01	Torquato Tasso (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
399	Sn392	Q01	Torquato Tasso (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
400	Sn393	Q01	Torquato Tasso (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
401	Sn394	Q01	Torquato Tasso (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
402	Sn395	Q01	Torquato Tasso (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
403	Sn396	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
404	Sn397	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
405	Sn398	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
406	Sn399	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
407	Sn400	Q01	Gen. A. Dalla Chiesa (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
408	Sn401	Q01	Gen. A. Dalla Chiesa (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
409	Sn402	Q01	Gen. A. Dalla Chiesa (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
410	Sn403	Q01	Gen. A. Dalla Chiesa (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
411	Sn404	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
412	Sn405	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
413	Sn406	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
414	SN407	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
415	SN408	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4.5	
416	SN458	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
417	Sn459	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
418	Sn460	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
419	Sn461	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
420	Sn462	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
421	Sn463	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
422	Sn464	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
423	SN465	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Palo singolo	Cilindrico Vern.	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	5	
424	SN466	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Palo singolo	Cilindrico Vern.	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	5	
425	SN467	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Palo singolo	Cilindrico Vern.	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	5	Problemi vegetazione
426	SN468	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Palo singolo	Cilindrico Vern.	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	5	Problemi vegetazione
427	SN469	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Staffa a parete		Interrata	Arredo urbano	A parete	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	5	
428	SN470	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Staffa a parete		Interrata	Arredo urbano	A parete	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4	
429	SN471	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	Palo singolo	Cilindrico Vern.	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	5	
430	SN472	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)</															

433	Sn474	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
434	Sn475	Q01	Dante Alighieri (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
435	Sn476	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
436	Sn477	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
437	Sn478	Q01	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
438	Sn479	Q01	Puccini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
439	Sn480	Q01	Puccini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
440	Sn481	Q01	Puccini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
441	Sn482	Q01	Puccini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
442	Sn483	Q01	Puccini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
443	Sn484	Q01	Puccini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
444	Sn485	Q01	Bellini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
445	Sn486	Q01	Bellini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
446	Sn487	Q01	Bellini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
447	Sn488	Q01	Bellini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
448	Sn489	Q01	Bellini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
449	Sn490	Q01	Bellini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
450	Sn491	Q01	Bellini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
451	Sn492	Q01	Bellini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
452	Sn493	Q01	Bellini (Via)	Doppio sbraccio	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	LED	40	Vetro piano	Si	Si	6.5	Sost.per prest.illumin.non adeguate+cambio tipologia corpo illuminante
453	Sn493	Q01	Bellini (Via)			A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	LED	40	Vetro piano	Si	Si	6.5	Sost.per prest.illumin.non adeguate+cambio tipologia corpo illuminante
454	Sn494	Q01	Bellini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	LED	40	Vetro piano	Si	Si	6.5	Sost.per prest.illumin.non adeguate+cambio tipologia corpo illuminante
455	Sn495	Q01	Bellini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	LED	40	Vetro piano	Si	Si	6.5	Sost.per prest.illumin.non adeguate+cambio tipologia corpo illuminante
456	Sn496	Q01	Bellini (Via)	Doppio sbraccio	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
457	Sn496	Q01	Bellini (Via)			A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
458	Sn497	Q01	Bellini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
459	Sn498	Q01	Bellini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
460	Sn499	Q01	Leopardi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
461	Sn500	Q01	Leopardi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
462	Sn501	Q01	Leopardi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
463	Sn502	Q01	Leopardi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
464	Sn503	Q01	Leopardi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
465	Sn504	Q01	Leopardi (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
466	Sn505	Q01	Papa Giovanni XXIII (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
467	Sn506	Q01	Battisti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
468	Sn507	Q01	Battisti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
469	Sn508	Q01	Battisti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
470	Sn509	Q01	Battisti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
471	Sn510	Q01	Battisti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
472	Sn511	Q01	Battisti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
473	Sn512	Q01	Battisti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
474	Sn513	Q01	Battisti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
475	Sn514	Q01	Battisti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
476	Sn515	Q01	Battisti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
477	Sn516	Q01	Battisti (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
478	SN517	Q01	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4	
479	SN518	Q01	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4	
480	SN519	Q01	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4	
481	SN520	Q01	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4	
482	SN521	Q01	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4	
483	SN522	Q01	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4	
484	SN523	Q01	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	100	Vetro inclinato	No	No	4	
485	Sn524	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
486	Sn525	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
487	Sn526	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
488	Sn527	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
489	Sn528	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
490	Sn529	Q01	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
491	Sn530	Q01	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
492	Sn531	Q01	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
493	Sn532	Q02	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
494	Sn533	Q02	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
495	Sn534	Q02	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
496	Sn535	Q02	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
497	Sn536	Q02	Cavour (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
498	Sn537	Q02	Gasparini (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
499	Sn538	Q02	Cavour (Via)	Doppio sbraccio	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
500	Sn538	Q02	Cavour (Via)			Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
501	Sn539	Q02	Cavour (Via)		Sbraccio muro		Buono	Interrata	Plafoniera	A parete	Riqualificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	6	Plafone
502	Sn540	Q02	Cavour (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
503	Sn541	Q02	Gasparini (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5	
504	Sn542	Q02	Gasparini (Via)	Sospesa			Buono	Interrata	Lanterna		Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5	
505	Sn543	Q02	Gasparini (Via)	Sospesa			Buono	Interrata	Lanterna		Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5	
506	Sn544	Q02	Gasparini (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5	
507	Sn545	Q02	Gasparini (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5	
508	Sn546	Q02	Gasparini (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5	
509	Sn547	Q02	Gasparini (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5	
510	Sn548	Q02	Gasparini (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5.5	
511	Sn549	Q02	Gasparini (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5.5	
512	Sn550	Q02	Gasparini (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	5.5	
513	Sn551	Q02	De Gasperi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
514	Sn552	Q02	De Gasperi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
515	Sn553	Q02	De Gasperi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
516	Sn554	Q02	De Gasperi (Via)	Singolo sbraccio DX	Arr. Con. Vern.	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
517	Sn555	Q02	De Gasperi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
518	Sn556	Q02	De Gasperi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono											

521	Sn559	Q02	De Gasperi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
522	Sn560	Q02	De Gasperi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
523	Sn561	Q02	De Gasperi (Via)	A muro DX	Sbraccio muro	Arredo	Buono	Interrata	Lanterna	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
524	Sn562	Q02	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
525	Sn563	Q02	Mazzini (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6.5	
526	Sn564	Q08	Briantea (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	Altro	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	9	
527	Sn565	Q08	Briantea (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	Altro	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	9	
528	Sn566	Q08	Briantea (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	Altro	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	9	
529	Sn567	Q08	Briantea (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	Altro	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	9	
530	Sn568	Q08	Briantea (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	Altro	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	9	
531	Sn569	Q08	Briantea (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	Altro	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	9	
532	Sn570	Q08	Briantea (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	Altro	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	9	
533	Sn571	Q08	Briantea (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	Altro	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	9	
534	Sn572	Q08	Briantea (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Curv-Vern	Altro	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	9	
535	Sn573	Q08	Briantea (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
536	Sn574	Q08	Briantea (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
537	Sn575	Q08	Briantea (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
538	Sn576	Q08	Briantea (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
539	Sn577	Q08	Briantea (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
540	Sn578	Q08	Briantea (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
541	Sn579	Q08	Briantea (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
542	Sn580	Q08	Briantea (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
543	Sn581	Q08	Briantea (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
544	Sn582	Q08	Briantea (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
545	Sn583	Q08	Briantea (Via)	Palo singolo	Con-Vern	Testa/palo	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
546	Sn584	Q08	Briantea (Via)	Doppio sbraccio	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
547	Sn584a	Q08	Briantea (Via)			A squadra	Buono	Interrata	Stradale chiusa	Sbraccio	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	10	
548	Sn585	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	Incassato	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
549	Sn586	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	Incassato	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
550	Sn587	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	Incassato	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
551	Sn588	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	Incassato	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
552	Sn589	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	Incassato	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
553	Sn590	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	Incassato	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
554	Sn591	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	Incassato	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
555	Sn592	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	Incassato	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
556	Sn593	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	Incassato	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
557	Sn594	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	Incassato	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
558	Sn595	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	Incassato	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
559	Sn596	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Plafoniera	A parete	Esistente non rival.	FLC	39	Vetro piano	Si	Si	1	
560	Sn597	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Plafoniera	A parete	Esistente non rival.	FLC	39	Vetro piano	Si	Si	1	
561	Sn598	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Plafoniera	A parete	Esistente non rival.	FLC	39	Vetro piano	Si	Si	1	
562	Sn599	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Plafoniera	A parete	Esistente non rival.	FLC	39	Vetro piano	Si	Si	1	
563	Sn600	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Plafoniera	A parete	Esistente non rival.	FLC	39	Vetro piano	Si	Si	1	
564	Sn601	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Plafoniera	A parete	Esistente non rival.	FLC	39	Vetro piano	Si	Si	1	
565	Sn602	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Plafoniera	A parete	Esistente non rival.	FLC	39	Vetro piano	Si	Si	1	
566	Sn603	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Plafoniera	A parete	Esistente non rival.	FLC	39	Vetro piano	Si	Si	1	
567	Sn604	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	A parete	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
568	Sn605	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	A parete	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
569	Sn606	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	A parete	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
570	Sn607	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	A parete	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
571	Sn608	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	A parete	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
572	Sn609	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	A parete	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
573	Sn610	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	A parete	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
574	Sn611	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	A parete	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
575	Sn612	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	A parete	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
576	Sn613	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	A parete	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
577	Sn614	Q08	Briantea (Via)				Buono	Interrata	Incasso parete	A parete	Riqualificare	FLC	26	Vetro piano	Si	Si	1	
578	Sn615	Q01	Dante Alighieri (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
579	Sn616	Q01	Dante Alighieri (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
580	Sn617	Q01	Dante Alighieri (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
581	Sn618	Q01	Dante Alighieri (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
582	Sn619	Q01	Dante Alighieri (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
583	Sn620	Q01	Dante Alighieri (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
584	Sn621	Q01	Dante Alighieri (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
585	Sn622	Q01	Dante Alighieri (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
586	Sn623	Q01	Dante Alighieri (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
587	Sn624	Q01	Dante Alighieri (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
588	Sn625	Q01	Dante Alighieri (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
589	Sn626	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
590	Sn626a	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
591	Sn627	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
592	Sn627a	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
593	Sn628	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
594	Sn628a	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
595	Sn629	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	8	
596	Sn629a	Q01	Manzoni (Via)	Singolo sbraccio DX	Con-Vern	A squadra	Buono	Interrata	Arredo urbano	Sbraccio	Riqualificare	SAP	100	Vetro piano	Si	Si	6	
597	Sn633	Q	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern		Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	3,5	
598	Sn634	Q	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern		Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	3,5	
599	Sn635	Q	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern		Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	3,5	
600	Sn636	Q	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern		Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	3,5	
601	Sn637	Q	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern		Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	3,5	
602	Sn638	Q	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern		Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	3,5	
603	Sn639	Q	Battisti (Via)	Palo singolo	Con-Vern		Buono	Interrata	Arredo urbano	Testa palo	Riqualificare	SAP	70	Vetro piano	Si	Si	3,5	
604	Sn640	Q	Battisti (Via)	A muro dx	Sbraccio muro		Buono	Interrata	Proiettore	Staffa	Riqualificare	SAP	150	Vetro piano	Si	Si	3,5	
	Sn630	Q01	Battisti (Via)					Interrata	Proiettore	staffa a terra	Rimuovere	JM	400	Vetro piano	Si	No	0,2	
	Sn631	Q01	Battisti (Via)					Interrata	Proiettore	staffa a terra	Rimuovere	JM	400	Vetro piano	Si	No	0,2	
	Sn632	Q01	Battisti (Via)					Interrata	Proiettore	staffa a terra	Rimuovere	JM	400	Vetro piano	Si	No	0,2	