

Spett. C.U.S. Brescia A.S.D.

## **CERTIFICATO DI COLLAUDO**

relativo alle opere di retopping della pista di atletica leggera sita in Brescia, via Milziade Tirandi n. 3.

**Ubicazione:** Comune di Brescia, via Milziade Tirandi n. 3.

**Committente:** Centro Universitario Sportivo C.U.S. Brescia A.S.D., con sede in Brescia, viale Europa n. 39.

**Progettista delle opere:** geom. Giampaolo Pedretti, con studio in Bienno (BS), via Tempini n. 7.

**Direttore dei lavori:** ing. Fabio Finazzi, con studio in Grassobbio (BG), via Lungo Serio n. 9 B, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 3687.

**Impresa esecutrice delle opere:** TIPIESSE S.r.l., con sede in Villa d'Adda (BG), via Catello n. 40, C.F. e P.IVA 02890290162, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 02890290162.

**Collaudatore:** ing. Stefano Micheletti, con studio in Brescia, via San Rocchino n. 99/a, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 3231.

Come indicato nel certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, i lavori hanno avuto inizio in data 30/07/2020, sono stati ultimati in data 10/09/2020 e si sono svolti regolarmente.

### **DESCRIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE**

Le principali lavorazioni eseguite sono state il risanamento dei sottofondi esistenti, la messa a norma della fossa dei 3000 siepi, il retopping della pista di atletica, la posa del manto erboso artificiale con intaso di stabilizzazione e tracciatura del campo di calcetto, la realizzazione della segnaletica orizzontale della pista, la posa del cordolo e delle targhette in alluminio lungo la pista.

### VISITA DI COLLAUDO E PROVE ESEGUITE

Il sottoscritto dott. ing. Stefano Micheletti, incaricato del collaudo delle opere in oggetto, ha preventivamente preso visione dell'elenco dettagliato delle lavorazioni effettuate, contenuto nell'offerta della ditta Tipiesse.

In data 17/09/2020 il sottoscritto ha effettuato una visita in sito per verificare le opere eseguite. Al momento del sopralluogo tali opere si presentavano ultimate in ogni loro parte e conformi con quanto indicato nell'offerta della ditta esecutrice.

Il sottoscritto ha riscontrato la buona e corretta esecuzione delle opere, prive di palesi difetti di sorta. Per quanto non più accertabile ed ispezionabile all'atto della visita, la direzione lavori ha garantito che le opere sono state eseguite secondo i documenti di contratto, conformemente a quanto in essi contenuto.

### CONCLUSIONI

Premesso quanto sopra e considerato che:

- durante la visita non si sono notati difetti nelle opere realizzate;
- nel certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dichiara che i lavori eseguiti corrispondono qualitativamente e quantitativamente ai documenti di contratto;
- nello stesso certificato il direttore dei lavori dichiara che i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

il sottoscritto è indotto a ritenere che le opere in oggetto sono adatte allo scopo per cui sono state eseguite pertanto si dichiarano

### **COLLAUDABILI**

come effettivamente si collaudano, rilasciando il presente certificato per gli usi consentiti dalla legge.

Brescia, 28 settembre 2020

Il collaudatore

