

T.E.S.I S.r.l.

Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B 52010 Subbiano, Arezzo Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978

Fax +39 0575 421282

# Centro di Taratura LAT N° 101 Calibration Centre Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT Nº 101 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Rocognition Agreements

> Pagina 1 di 3 Page 1 of 3

#### CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 C103 2018 ACCR VX Certificate of Calibration

- data di emissione date of issue

- cliente customer - destinatario

receiver - richiesta

application - in data date

Si riferisce a Referring to

- oggetto item

- costruttore manufacturer

- modello model - matricola

serial number - data delle misure

date of measurements - registro di laboratorio laboratory reference

2018-09-28

Velocar S.r.I.

Via Mazzini, 55/C - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Velocar S.r.I.

Via Mazzini, 55/C - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

2018-04-11

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N°101 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione

scritta da parte del Centro.

Misuratore di velocità istantanea di veicoli

Velocar S.r.I.

VELOCAR RED&SPEED-EVO-L2

119

2018-09-28

RLT/ACCR\_2018\_VX

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 101 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

> Il Responsabile del Centro Head of the Centre Ing. Marco Porpora



**T.E.S.I S.r.I.**Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B
52010 Subbiano, Arezzo
Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978
Fax +39 0575 421282

# Centro di Taratura LAT N° 101 Calibration Centre Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT N° 101 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Rocognition Agreements

> Pagina 2 di 3 Page 2 of 3

#### CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 C103\_2018\_ACCR\_VX Certificate of Calibration

#### 1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggetto in taratura è un misuratore di velocità istantanea di veicoli a istallazione fissa, basato su spire magnetiche.

La postazione è situata a

Desenzano del Garda SP BS 11 km 268 + 800

La taratura è stata effettuata transitando con diversi veicoli nello spazio di rilevazione dello strumento in taratura (UUT - Unit Under Test) e misurando simultaneamente la velocità con il sistema di misura del Centro ( $v_{ref}$ ) e con quello in taratura ( $v_{uut}$ ). I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura P\_AUTOV1 revisione 11a.

La catena di riferibilità ha origine dai campioni di riferimento:

PRIM\_TF1 matricola N. 06179 munito di Certificato di Taratura N. 18-0295-02 emesso dall'Istituto Nazionale Ricerca Metrologica "I.N.Ri.M". PRIM\_LUN6 matricola N. TES0580 munito di Certificato di Taratura N. 1601749DSI emesso dal Centro LAT 52 KIWA.

La taratura è stata eseguita nelle seguenti condizioni:

- temperatura ambiente nel campo

(16 +/- 3) °C

ed umidità relativa


(45 +/- 5) %

Sullo strumento in taratura sono state eseguite le seguenti operazioni:

- taratura

Non è stata effettuata alcuna operazione di messa in punto (regolazione).

Nelle tabelle seguenti viene riportata la stima dello scarto medio di velocità dello strumento in taratura rispetto al riferimento, insieme all'incertezza di taratura. Viene inoltre riportato lo scarto minimo e massimo misurato ed il valore massimo positivo calcolato assumendo un livello di fiducia superiore al 99,7%.





T.E.S.I S.r.I. Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B 52010 Subbiano, Arezzo tesi Fax +39 0575 421282

# Centro di Taratura LAT N° 101 Calibration Centre Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT N° 101 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Rocognition Agreements

> Pagina 3 di 3 Page 3 of 3

# CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 C103\_2018\_ACCR\_VX Certificate of Calibration

# 2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA

#### 2.1 Corsia di marcia

Stima dello scarto medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento (v <sub>UUT</sub> -v <sub>ref</sub> ):	-0,25 km/h
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto:	0,22 km/h
Scarto di velocità minimo misurato:	-0,68 km/h
Scarto di velocità massimo misurato:	0,72 km/h
Scarto di velocità massimo positivo calcolato:	0,50 km/h
Numero di misure effettuate:	52

#### 2.2 Corsia di sorpasso

Stima dello scarto medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento (v <sub>UUT</sub> -v <sub>ref</sub> ):	-0,19 km/h
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto:	0,20 km/h
Scarto di velocità minimo misurato:	-0,64 km/h
Scarto di velocità massimo misurato:	1,06 km/h
Scarto di velocità massimo positivo calcolato:	0,50 km/h
Numero di misure effettuate:	53





	MODULO SGI	
IOD. 08.13 C	ERTIFICATO DI CONTR	OLLO PERIODICO
Rev. 00	Del 03/05/2018	Pagina 1 di 1

Castiglione delle Stiviere, 17/10/2018

Prot. 670/2018

Spett.le: Provincia di Brescia Via Musei, 32 25121 Brescia (BS)

# CERTIFICATO DI CONTROLLO PERIODICO

MOD. 08

Ed. 01

Identificazione dell'apparato oggetto del controllo:


MODELLO APPARATO	Velocar Red&Speed EVO L2
MATRICOLA	119
APPROVAZIONE MINISTERO DELLE	Decreto Prot.814 del 24.02.2015
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Estensione Decreto Prot.6099 del 18.11.2015

In ottemperanza al sopra citato Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti, si dichiara che l'apparato è stato sottoposto a controllo periodico.

DATA VERIFICA	28/09/2018
NUMERO CONTROLLO	143/2018
UBICAZIONE	Comune di Desenzano del Garda (BS) SP BS 11 KM 268+800
	dir. Desenzano.













MODULO SISTEMA QUALITÀ			
Mod. 12.01.02 RAPPORTO DI REVISIO		I REVISIONE	
Ed. 01	Rev. 04	del 09/04/2014	Pag. 1 di 1

Commessa: 606-18					
Comune: PROVINCIA DI BRESCIA					
Ubicazione e direzione: DESENZANO					
Matricola: 119			-		
Modello: VRSEVO-L2					
	Gene	ral			
Tipologia controllo					Descrizione
☐ controllo OCR messa a fuoco	sk	NO			
☐ controllo CTX messa a fuoco	SI	NO			
☑ controllo GPS	\$4	NO			
☑ controllo orario e data	81	NO			
□ verifica indirizzo	77				
	Spe	ed			
☆ controllo qualify	=0xQ000	≠ 0x0000			
r controllo lettura velocità	SI	NO			
	start sma	tart small stop s		start big	stop big
□ controllo induttanza					
	Red	d			
□ controllo spire virtuali	SI	NO			
□ verifica segnali semaforo;	SI	NO			
□ verifica T. giallo		ms			31
Con	trollo traspo	rto telematico	)		
t verifica copertura SIM	36				
☑ verifica download dati	SI	NO			0
□ verifica segnale wireless	%				
∰ verifica HD	st	NO		7.1	
□ verifica SD	SI	NO			
Cor	trollo alimer	ntazione VRS			
tensione uscita pannelli fotovoltaici	< 24 V	≥24 V			
☑ livello di carica batterie		<b>\$</b> > %			
□ controllo 220v	SI	NO			

Data 28/09/18

Firma tecnico

Firma agente



#### POLIZIA PROVINCIALE


UFFICIO VERBALI E CONTENZIOSO

> Via Romiglia 2 25100 Brescia

Telefono 030/3748005

Fax 030/3748417





# VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di Settembre sulla strada SPBS 11 al Km 268+800 nel Comune di Desenzano del Garda della Provincia di Brescia, il sottoscritto Agente Pagliari Carlo in forza in servizio presso il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Brescia ha effettuato le prove per la verifica PERIODICA di funzionalità del dispositivo Velocar Red&Speed Evo L2, approvato con Decreto del Dipartimento dei Trasporti n. 814 del 24/02/2015, matricola n. 119.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

### **DICHIARA**

- di aver preso visione del Certificato di Taratura C103\_2018\_ACCR\_VX del 28/09/2018 relativo al dispositivo in epigrafe;
- di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 11.23 e di averle terminate alle ore 11.26;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. 26 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

#### SI DA ATTO CHE

Il dispositivo sopraindicato:

- ha attribuito la misura effettuata a n. 26 veicoli pari al 100,00 % di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n. 26 immagini pari al 100,00 % dei veicoli oggetto di rilevamento;
- ha riconosciuto correttamente le targhe di n. 25 veicoli rilevati, pari al 96,00 % di quelli oggetto di rilevamento;
- ha classificato correttamente n. 25 veicoli in classi/macro-classi, pari al 96,00 % di quelli oggetto di rilevamento;



POLIZIA PROVINCIALE


UFFICIO VERBALI E CONTENZIOSO

> Via Romiglia 2 25100 Brescia

Telefono 030/3748005

Fax 030/3748417

Protocollo Interno N. 132423/2018 del 05-10-2018
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalme



Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13/06/2017

### SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13/06/2017

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 28/09/2018

Il verbalizzante Agente Pagliari Carlo