



Aree attualmente a macchia boscata di scarsa consistenza da riqualificare

Alberi in condizioni precarie da eliminare

Incolto con residui di pavimentazione

Tracciato dello svincolo di ingresso/uscita della tangenziale, smantellato nel 2008/2009

AUTOSTRADA

C1a1

C1a2

PBS035

01

A

30

20

00

2

Codice identificativo

LIVELLO

FASCE

TITOLO

mm

CUP: H81B20000310002

Scala:

<